

Luxmeter LX-101



Digitales Luxmeter mit einfacher Handhabung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Technische Daten:

Messeinheit:	Lux
Messbereiche:	0 - 1999 Lux 10 - 19'990 Lux 100 - 50'000 Lux, umschaltbar
Display:	13 mm LCD
Stromversorgung:	Batterie, 1 x 9 V, 6LR61
Abmessungen:	108 x 73 x 23 mm, 160 g
Lieferumfang:	Luxmeter mit Photosonde Aufbewahrungstasche, Batterie und Zertifikat